

Roma li, 14/12/98
DI/TC./SS/009/D19



DIVISIONE INFRASTRUTTURA



*Direzione Tecnica
Il Responsabile*

Roma,

DI/TC.MV.RE.02/3.51 bis

Rif R/Z6.PA.P.M.04.0R/Tab.Aux
del 11/7/97

SERVIZIO PRODUZIONE
PALERMO

p.n. SERVIZI PRODUZIONE
TUTTI

p.c. ITALFERR
via Marsala 53/67
ROMA

" DIREZIONE FORMAZIONE
E ORIENTAMENTO
SEDE

" SICUREZZA DI SISTEMA
(Divisione Infrastruttura)
SEDE

Oggetto: Segnali luminosi di I[^] categoria integrati da segnalazione ausiliaria.

Con la nota a riferimento, Codesto Servizio ha chiesto apposita autorizzazione per l'installazione in alcuni impianti di giurisdizione, della segnalazione ausiliaria in oggetto.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Con circolare R/ST/MV/R.02/3.51 BIS del 12/7/95 (Segnali luminosi di I[^] categoria integrati da segnalazione ausiliaria) sono state emanate apposite disposizioni impiantistiche in merito alla installazione di tale segnalazione ausiliaria.

Con circolare R/ST/MV/R.02/3.51 BIS del 17/7/95 (Estensione del "rappel"), è stato rivolto l'invito ad applicare in modo diffuso tale segnalazione ai segnali di protezione, al fine di ottenere significativi recuperi di regolarità per gli ingressi in binario deviato.

Sulla base delle suddette norme, la segnalazione in questione deve intendersi applicabile non solo su intere linee, ma anche in singoli impianti e, implicitamente, non più soggetta ad autorizzazione di questa Sede.

In merito alle specifiche norme relative all'osservanza della segnalazione in questione, debbono ritenersi esaustive quelle riportate nel punto 1/4-d) della circolare R/ST/MV/R.GL.02/1.6 /010 del 12/7/95 (Nuove procedure di ricevimento dei treni in stazione).

Michele ELIA