

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

All'ing. Giovanni Costa

Direttore della Direzione Tecnica

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00185 Roma

- Oggetto: 1) Ubicazione segnali a distanze superiori a 2000 metri. (punto 5.1.2 della Circolare M 221.12.1 Segn/42 - TV.41.1/400.18 - L.411/114232/17.8 - IE5113/806 "Norme per l'ubicazione e l'aspetto dei segnali" del 19/05/1981).
- 2) Distanze ridotte tra segnali di 1° Categoria (punto 5.2.1 della Circolare M 221.12.1 Segn/42 - TV.41.1/400.18 - L.411/114232/17.8 - IE5113/806 "Norme per l'ubicazione e l'aspetto dei segnali" del 19/05/1981).

Rif. : RFI-DTC\A0011\P\2008\0005027 del 27/11/08

In esito alla nota a riferimento, integrata con la relazione trasmessa con nota RFI-DTC\A0011\P\2008\0005044 del 28/11/08:

- a parziale modifica del punto 5.1.2 della Circolare "Norme per l'ubicazione e l'aspetto dei segnali" del 19/05/1981, sono ammesse distanze tra due segnali di 1° categoria accoppiati superiori a 2.000 m e fino a 2.250 m, esclusivamente a condizione che il tratto di linea tra i due segnali sia attrezzato con il blocco automatico a correnti codificate atto a realizzare la ripetizione dei segnali in macchina;
- a parziale modifica del punto 5.2.1 della circolare citata, distanze tra due segnali di 1° categoria inferiori a 600 m (900 m con il blocco automatico a correnti codificate atto a realizzare la ripetizione dei segnali in macchina) sono ammesse esclusivamente a condizione che, quando il secondo segnale sia disposto a via impedita, il primo dei due segnali presenti l'aspetto di avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (gruppo di due luci gialle con o senza luce rossa sovrapposta);
- a parziale modifica della nota (*) della tabella 3° del quadro 5 della circolare citata, nelle stazioni l'aspetto di due luci gialle senza luce rossa sovrapposta può essere adottato solo su itinerari di corretto tracciato a condizione che tale aspetto sia impiantisticamente inibito nel caso di ingresso con c.d.b. occupato.

Codesto Gestore comunicherà annualmente a questa Agenzia, in occasione del report annuale sulla sicurezza, le situazioni in cui sarà stato necessario realizzare le condizioni di cui sopra.

Codesto Gestore dell'infrastruttura entro 6 mesi dalla data della presente dovrà inoltre effettuare la ricognizione completa dei casi attualmente esistenti sulla rete non conformi a quanto sopra disposto e programmare i relativi interventi di adeguamento, comunicando tempestivamente tale programma a questa Agenzia.

Il Direttore

(Dott. ing. Alberto Chiovelli)

