

V  
F. O. B. I.  
C. S.

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO MOVIMENTO - UFFICIO I°  
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

UFFICIO MOVIMENTO COMPARTIMENTALE  
VERONA

VERONA 18 APR. 1987  
C. REP. 110.2.3/1/42  
R. DIV. 12.VI/2.MP  
d. 11.11.87

UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI  
COMPARTIMENTALE  
VERONA

p.c.:  
SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE  
FIRENZE

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI  
S. S. D. E.

UFFICIO MOVIMENTO COMPARTIMENTALE  
VENEZIA

2° UNITA' SPECIALE  
VERONA

Sezioni sezioni  
Blocco pentass

SISTEMA AUTOMATICO PER IL MOVIMENTO  
(Direttiva A. 111/DIR/111/111)

In esito a quanto richiesto con la nota a margine, in  
risposta favorevole espresso dal Servizio Trazione, questi  
suggeriscono che la numerazione delle sezioni di blocco pentass  
deve essere realizzato con gli stessi criteri previsti per il

Partanto le linee sulle quali la numerazione di P.b. è  
realizzata secondo la logica prevista dalle istruzioni del  
pentass devono essere regolarizzate al più presto compati-  
bilmente con i tempi necessari alla modifica degli impianti e dei  
materiali.

DIRETTORE DEL SERVIZIO  
IMPIANTI ELETTRICI  
*[Signature]*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
MOVIMENTO  
*[Signature]*

Servizio Movimento

C. REP.	C. SEZ.	C. DIV.	C. UFF.
	11	11	