

ENTE FERROVIE DELLO STATO
DIP. PRODUZIONE
DIP. POTENZIAMENTO E SVILUPPO

Roma, 30 MAG. 1990

P.RI/R.02/7.1 02254(16)

S.IT/I.02-NEO1/

DIP. SVILUPPO
Roma, 25 maggio 1990
90/005237 90770000

DIREZIONI COMPARTIMENTALI
T U T T E

p.n. UFFICI PRODUZIONE
T U T T I

" UFFICI POTENZIAMENTO E
SVILUPPO T U T T I

Oggetto: Collegamento con PBA dell'allarme BA dei
PL a semibarriere e delle condizioni di
tallonamento barriere dei PL con barriere
complete su linee con BA c.c..

Per condizione di impianto, sulle linee con BA c.c., in
caso di tallonamento barriere, malfunzionamento o guasto
particolare per un PL a semibarriere, e di solo tallonamento
per un PL con barriere complete, si determina la rimozione
del codice dalla sezione di blocco su cui insiste il PL
stesso, con la conseguente disposizione a via impedita
dell'eventuale segnale di blocco permissivo posto a monte
della sezione stessa; e ciò indipendentemente dal
collegamento del PL medesimo con i segnali di partenza delle
stazioni limitrofe.

E' stato osservato che il suddetto collegamento
aggiuntivo istituito con il segnale permissivo precedente,
viene a perdere la sua funzione, in regime di blocco
telefonico per guasto del BA (in tale evenienza le
prescrizioni date con il modulo M5/BA non stabiliscono
obblighi particolari in corrispondenza dei segnali
permissivi, eccezion fatta per quelli che proteggono
passaggi a livello -P/PL- o altri enti singolari di linea),
e che, pertanto, occorrerebbe prescrivere marcia a vista
specificata sul PL in questione interessato dal guasto stesso.


Ciò premesso, si chiarisce che, in regime di blocco telefonico per guasto del BA ed in assenza di condizioni restrittive relative ai PL in questione (allarme "a" PL a semibarriera; mancanza consenso di chiusura dei PL a barriere complete) al momento della partenza dei treni dalle stazioni interessate, non è necessario prescrivere la marcia a vista specifica in corrispondenza dei PL suddetti.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO PRODUZIONE



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
POTENZIAMENTO E SVILUPPO



"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)